

# PRZEGLĄD CERAMICZNY

założony przez Karola Rollego.

Upraszamy uprzejmie o powoływanie się przy zamówieniach na ogłoszenia „Przeglądu.”

## Treść Nr. 24:

Z mojej praktyki. — Wpływ dodatku pyłu koksowego podczas wypalania cementu. — Własne koszty wyrobu cegieł. — XII. Zjazd rosyjskich fabrykantów cementu w Moskwie. — Przepisy dla prowadzących kamieniołomy. — Administracja i stosunki robotnicze we fabrykach ceramicznych. — Ś. p. Jakób Marya Skarbiński. — Rozmaitości techniczne. — Kronika.

## Inż. Roman Z. Ciesielski

Kraków

Garncarska 14.

— wykonuje plany i przeprowadza budowę fabryk: —

cegieł, dachówek, wapna,

- cementu, gipsu i t. p. -


Budowa kominów fabrycznych.

Wprowadzanie opalania

ropą.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

KUPNO



NAJEM

## KOLEJKI WĄZKOTOROWE

dla eksploatacyi torfu, dla cegielń, fabryk,  
kopalń, gospodarstw rolnych, i t. p.  
urządza i dostarcza:

### E. GIEŁDZIŃSKI

25 **LWÓW.**


Biuro: ul. Jagiellońska 1, 3. Słady: ul. Grodecka 1. 99.  
**Kupno i najem.**

Szyny, tory przenośne i stałe, wózki rozmaitej konstrukcyi,  
tarcze obrotowe, rozjazdy, taczki żelazne etc. etc.  
Wyrządza koleje kompletne urządzone. Nowy i używany  
materiał, oraz części zapasowe zawsze na składzie.



Katalogi, koszty-  
rysy i rysunki  
gratis i franko.

Specjalny oddział dla  
projektowania i budo-  
wy kolei wązko i nor-  
malno-torowych.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Parowa Fabryka „JUNTA“

cegły, dachówki, rurek dren. <sup>21</sup>

-- w Sądowej Wyszni --

Doborowy materiał na składzie.

## Świdry do wierceń próbnych

najlepszej konstrukcyi, wiercą w 3 godzinach  
10 m. Aparaty do badania materiałów budo-  
wanych.

### Biuro dla przemysłu chemicznego,

udziela porad technicznych w sprawach opa-  
lania i urządzeń fabrycznych.

Jan Lombardo, chemik technolog  
PODGÓRZE, ul. Rejtana 1. 8.

Inż. chem. Wincenty Bogucki w Chrzanowie.

PIERWSZA GALICYJSKA

## SPECYALNA FABRYKA MASZYN

dla przemysłu cementowego i betonowego

buduje maszyny do wyrobu:

dachówek, cegieł i posadzek cementowych oraz formy do wyrobów  
betonowych i dostarcza je po cenach najniższych.

Kompletne urządzenie do wyrobu dachówek już od 500 kor.

Kosztorysy i wyjaśnienia odwrotnie i bezpłatnie.

Interesanci w fabryce zawsze mile widziani.

5



# PRZEGLĄD CERAMICZNY

WYCHODZI 10. i 25. KAŻDEGO MIESIĄCA.

Redaktor: Inżynier *Karol Rolle*.

## PRZEDPŁATA ROCZNA:

10 kor., 5 rsr., 10 mk., 12 fr.

Prenumeraty mniejszej jak roczna  
~~~~~ nie przyjmuje się. ~~~~~

ZESZYT DOJELNYCZY 50 H.

DRES ADMINISTRACYI I REDAKCYI:  
PODGÓRZE, św. FLORYANA 5.

## CENA OGŁOSZEŃ WYŹNOSI:

Za cm<sup>2</sup> 6 hal. Cała strona  
20 k.,  $\frac{1}{2}$  str. 12 k.,  $\frac{1}{4}$  str.  
7 k.,  $\frac{1}{8}$  str. 4 k., przy 6-kro-  
tnem powtórzeniu 10%, 12-  
krotn. 16%, 18-krotn. 20%,  
24-krotnem 25% opust.

Prenumeratę na Królestwo i Cesarstwo przyjmuje: E. Wende i Sp. Warszawa Krak. Przedm. 9,  
i Administracya Gazety handlowo-rzemieślniczej w Warszawie Aleja Szucha Nr. 19.

# F.LORD

## Biuro teczniczne

Kraków, ulica Floryańska I. 55.

## SKŁAD

maszyn i wszelkich przyborów dla  
wszystkich zakładów przemysłowych  
i gospodarczych, jako to: cegielń  
tartaków, młynów, gorzelni i browarów.

**Kompletne urządzenia  
Cegielni i tartaków.**

## WAŁKI FILCOWE krajowego wyróbu.

Stale na składzie w wielkich ilościach  
i wszelkich dymenzyach **rury, łączniki,  
i armatury.**

Motory parowe i benzynowe. — Smary,  
oliwy oryginalne rosyjskie, pasy do ma-  
szyn, płyty i sznury gumowe, węże gu-  
mowe i parziane, gaza jedwabna oryginal-  
na szwajcarska, kamienie i walce młyn-  
skie, piły i cyrkularki angielskie, toczki  
szmirglowe, **papier szbrowy, drut do  
ceglarek** i wiele innych artykułów.


Instalacya światła elektrycznego i przeniesienia siły.  
Skład wszelkich artykułów elektrotechni-  
cznych. 29

Elektromotory, wentylatory, świeczniki i lampy stołowe.

## LAMPY ŁUKOWE.

Lampki żarowe; Lampki Nernsta, Tantala  
i Wolframa.

Ceny fabryczne. — Kosztorysy bezpłatnie.



## Orenstein i Koppel

we Lwowie, Róg ulicy Asnyka 2, Pańska 5.


## Fabryki

**Kolei wązkotorowych i lokomotyw**

Praga — Wiedeń — Budapeszt  
urządzają i dostarczają:

## kolejki przenośne i stałe.

Wagoniki do transportu gliny, cegieł i dachówek  
mokrych i suchych.




Wynajmują:

**Kompletne kolejki na pewien  
okres czasu.**

*Katalogi, kosztorysy etc.  
bezpłatnie.*

*Używane materyały zawsze  
na składzie.* 4

**Splata amortyzacyjna.**





GALICYJSKI ZAKŁAD DLA BUDOWY KOMINÓW  
I OBMUROWANIA KOTŁÓW

**ALFONS CUSTODIS**

ul. Głęboka 7. ✱ **LWÓW** ✱ ul. Głęboka 7.

Budowa okrągłych kominów fabrycznych.  
Piecze dla wszelkich celów przemysłowych.  
Zakłady do spalania śmiecia.  
Obmurowanie kotłów.  
Wykonanie palenisk.

Naprawa i podwyższanie kominów, pod-  
czas ruchu, za pomocą specjalnych  
rusztowań.

Gromochrony.

Adres dla telegramów: CUSTODIS, LWÓW.

TELEFON Nr. 1000.

30

**S. Haas i T. Silberberg**

Fabryka wyrobów betonowych i skład  
materiałów budowlanych

**Kraków, ul. św. Tomasza 14, róg ul. św. Jana (Grand Hotel).**

Utrzymuje na składzie: Cement opolski i krajowy, wapno hydrauliczne kuf-  
steinskie, gips murarski i rzeźbiarski, łupek śląski, angielski i belgijski, ognio-  
trwałą papę dachową i izolacyjną, smołę pogazową i asfaltową, karbolineum,  
asfalt i gudron „Trinitad“. Rury kamionkowe wewnątrz i zewnątrz szklone,  
posadzki kamionkowe czeskie, dachówki różnych systemów.

**Wyłączne zastępstwo szklonych cegieł fasadowych.**

(głasierte Verblendziegel)

35

Wykonują roboty asfaltowe i betonowe, kanalizacje domów z rur kamionk. i betonow.



## Z mojej praktyki.

Parę słów o dymionych dachówkach.

Napisał  
inżynier-technolog

**Michał Leśniewski.**


Dachówkami dymionymi zowią się te, których powierzchnia i złom jest barwy srebrzysto-szarej.

Barwa owa spowodowaną jest, rozkładem przy wysokiej temperaturze związków węglowodorów.


Mojem zadaniem w niniejszym artykule jest mniej więcej wyjaśnić w ogólnych zarysach sposób technicznego wykonania dymionych dachówek t. j. konstrukcję pieców, układanie dachówek w piecu, suszenie, wypalenie, dymienie i t. p.

Oprócz tego chciałbym mniej więcej wskazać na naukową podstawę całego wyżej wymienionego procesu.

Zapoznam więc najpierw Sz. czytelnika z konstrukcją pieców przeznaczonych dla dymienia dachówek. Rysunek 1 przedstawia zewnętrzny wygląd pieca od strony palenisk.




Rys. 1.




Rys. 2.





Rys. 3



Rys. 4.

Zaś rysunki 2, 3, 4, 5 i 8 całą wewnętrzną konstrukcję pieca.

Przez drzwiczki D (rys. 1 i 2) węgiel kładzie się zapomocą łopaty do palenisk P na ruszt R (Rys. 2 i 8).

Popiół ze spalonego węgla pada przez ruszt do popielnika Pp, który zamyka się (w razie potrzeby) od strony zewnętrznej szamotową tarczą T. Popielnik jednocześnie przy zamkniętych drzwiczkach D od paleniska, służy do podsycania rozpalonego węgla tlenem z powietrza, które wskutek przeciągu w czasie palenia, wchodzi przez popielnik Pp. i ruszt R do paleniska P.

Palenisk jest zazwyczaj cztery: dwa z jednej strony pieca, a dwa z drugiej i umieszczone są obok siebie, jak jest przedstawionem na Rys. 1.

Rozpalone gazy postępując z palenisk, uderzają się o ścianę z cegieł, umieszczoną w końcu palenisk, która zowie się „sztendrem” S. (Rys. 2, 3, 4, 5 i 8).

Ów sztendr jest niczem innem, jak tarczą sięgającą wysokości komory, zrobioną z szamotowej cegły grubości 15—20 cm. i mającej w sobie mnóstwo otworów O. (Rys. 2, 3, 4 i 5) (od 20 do 30) w górnej części; zaś w dolnej jest zgrubioną o dwie cegły.








1000 sztuk żłobionych dachówek od 250 do 300 kilogramów.

Następnie z kolei rzeczy przejdę do układania wyrobów glinianych do pieca.

Wyroby układają się do pieca jako surowe, lecz bardzo dobrze wyschnięte, w prze-

układają się drugie pary, za drugimi trzecie i t. d. aż do środka komory. Te cegły przykrywają się „napłask“ znowu cegłami i tym sposobem formuje się na posadzce komory jakby druga posadzka, pod którą są kanały idące wzdłuż całej komory i stano-




Rys. 6.

ciwnym bowiem razie następuje pękanie ich przy wysokiej temperaturze.

Dachówki ładują się jednocześnie do komory z dwóch stron, jednak nie kładą się bezpośrednio na posadzce komory, lecz na


wiące jakby dalszy ciąg dolnych sztendrowych kanałów. Kanały te mają to znaczenie, że rozpalone gazy idące do nich przez kanały sztendrowe rozpalają spód komory i leżące na nich dachówki.

Rys. 8 i 9 przedstawiają nam widok w pla-



Rys. 7

cegłach, a to sposobem następującym: do ścianek dolnej części sztendru, między którymi znajdują się otwory, nazwane wyżej sztendrowymi kanałami, przystawiają się cegły (dwie) tak, że ile jest ścianek, tyle powinno być par cegieł; za pierwszymi parami



Rys. 8.

nie i perspektywie częściowo ułożonej posadzki i idące pod nią kanały.

RR ruszta palenisk, S — sztendr, K — dolne sztendrowe kanały, K, — dalszy ciąg kanałów sztendrowych od ułożenia parzysto cegieł C<sub>2</sub>, POS — cegły przykrywające




kanały K. i stanowiące posadzkę dla dachówek, K.K. — kanał kominowy.

Zależy ogromnie na tem, aby owe kanały K, były ułożone jak najrówniej.

Stalej zaś posadzki z kanałami, jak to spotykamy u pieców Augustyna, nie używa się z tej przyczyny, bo by bardzo szybko się zużyła przy wysokiej temperaturze, a reperacja taka wymagałaby wiele czasu i zachodu.

Gdy już posadzka została ułożoną, zaczynamy łądować dachówki: zakładanie dachówek odbywa się tym samym sposobem jak w piecach Hoffmana, Augustyna, Bocka i t. p., potrzeba jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie: aby strona frontowa dachówki nie była zaciśniętą zbyt szczelnie do sąsiedniej, bo inaczej gazy powstające z rozkładu węglowodorów nie mogłyby swobodnie i bezpośrednio stykać się z frontową powierzchnią dachówki i przez co mogłyby powstać płamy na jej powierzchni.



Rys. 9.

Również należy dbać o to, aby pod otworami w sklepieniu komory („ot“ Rys. 2 i 5), przez które leje się jakibądź węglowódor, lub sypie się miał węglowy, formować tak zwane „szachty“, t. j. układać cegły od posadzki aż do otworu w formie studni.

Rys. 10. przedstawia właśnie budowę takich szachty pod otworem.

Gdy łądowanie dachówek posunęło się ku drzwiom L, (Rys. 1, 2 i 8) przez które łądują się i wyładują się dachówki, stawiamy rodzaj dwóch ścian z jednej i drugiej strony kanału kominowego K.K. Rys. 8. zwanych „uliczką“, również jak poprzednio wymienione szachty — od posadzki aż do sklepienia. Owe ściany z jednej i drugiej strony kominowego otworu mają tylko otwory w górnej swej części.

Na Rys. 8 w planie przedstawione są ściany „Ul“, które razem formują uliczkę, a Rys. 11 perspektywę takiej uliczki.

Rozpalone gazy mogą się przedostać do kominowego kanału tylko przez górną część uliczki otworami sformowanymi przez cegły przy budowie uliczki i wykazanymi na Rys. 11 strzałkami.

Uliczka stawiana jest w tym celu, aby rozpalone gazy nie szły dolną częścią komory do kanału kominowego, lecz wznosiły się ku górze z obu stron uliczki, aby trafić do wyżej wymienionego kanału, a przez to rozpaląby dachówki ułożone w górnej części komory, w przeciwnym bowiem razie, t. j. żeby uliczki nie było — rozpalone gazy szłyby dolną częścią komory wprost do kanału kominowego i rozpaląby spód komory, gdy górna część zostałaby niedostatecznie rozpaloną, a przez to i znajdujący się tam materiał do wypalenia byłby niedopalonym.


Gdy już czynność łądowania dachówek i budowa uliczki zostały ukończone — drzwi wchodowe L (Rys. 1, 2 i 8) zamorowujemy cegłami (na jedną cegłę), a gdy już i to zostało załatwionem, stawia się z cegieł w tych samych drzwiach druga ściana, lecz bez użycia zaprawy. Między wewnętrzną i zewnętrzną ścianami (w drzwiach) zostawia się przestrzeń, którą zasypujemy piaskiem.

Wewnętrzną ścianę zamurowuje się cegłami zapomocą rozrzedzonej gliny zmieszanej pół na pół z popiołem; ten ostatni ma własność zlepiania cząsteczek gliny i nie pozwala pod działaniem wysokiej temperatury odłupywać się od muru; prócz tego popiół jest złym przewodnikiem ciepła.

Następnie zasmorowujemy starannie na zewnętrznej stronie pieca wszelakie otwory




i szczeliny, które mogły powstać w komorze od poprzedniego palenia, również gliną



Rys. 10.

z popiołem, a górne otwory przykrywamy dzwonami, jak to już wyżej było zaznaczo-




Rys. 12.

no i wykazano na Rys. 7. i otwieramy szyb kominowy.

Cegły, której się używają na budowę kanałów, posadzki, szacht, uliczki, zamurowywania drzwi komory, używa się kilkakrotnie aż do zupełnego zniszczenia się jej.

Następnie przystępujemy do właściwego wypalania dachówek; rozkładamy ogień w czterech paleniskach pieca na bliższych częściach rusztów i tą czynnością rozpoczyna się powolne ogrzewanie pieca i suszenie „małym ogniem” surowego produktu, a to w tym



Rys. 11

celu, aby usunąć z surowego produktu wodę chemicznie związaną z gliną, i stopniowo rozgrzać piec.

Drzwiczki od palenisk jak zarówno popielniki powinny być otwarte przez cały czas palenia małym ogniem, bo w przeciwnym razie t. j. przy zamkniętych drzwiczkach — prąd ogrzanego powietrza zwiększyłby się



i dachówki w komorze mogłyby popękać, nawet same ściany kamery od gwałtownego nagrzania mogą popękać.

Ogień podsyca się co trzy czwarte godziny mniejwięcej ilością 2—4 kilogramów węgla zwykłego na każde palenisko. Palenie małym ogniem trwa trzy doby; w tym przeciągu czasu ogień stopniowo przesuwają się na dalszy koniec rusztu i ilość węgla podsycającego ogień również stopniowo się zwiększa.

Na czwarty dzień ogień jeszcze więcej się zwiększy i drzwiczki od palenisk nieco się przymkną.

Przymykanie drzwiczek i zwiększanie ognia powinno trwać 24 godziny; jest to przejście od małego ku „wielkiemu ognio-wi“.

Po 24 godzinach drzwiczki zamknijemy na dobre i rozpoczynamy „palenie wielkim ogniem“.

Podsycaamy ogień co pół godziny dawką do 30 kilogramów węgla.

Przy dodawaniu węgla do paleniska należy dbać o to, aby czynność ta odbywała się możliwie szybko, ponieważ zimne powietrze wchodząc do palenisk ochładza komorę, a powtórnie może przyczynić się do pęknięcia dachówek.

Przy umiejętnym paleniu cała komora równocześnie zaczyna się czerwienić, co można zaobserwować patrząc przez palenisko i kanały sztendrowe.

W czasie palenia wielkim ogniem należy się co pewien przeciąg czasu wygrzebywać żużle z palenisk, powstające z węgla, a rusztu oczyszczać, aby tym sposobem dać możliwość tlenowi z powietrza swobodnie przechodzić z popielników przez rusztu do palenisk.

Drzwiczki od palenisk muszą być szczelnie zamknięte, aby nie wpuścić zimnego powietrza do palenisk.

Palenie wielkim ogniem trwa 48 godzin, obserwując cały czas rozpalanie się uliczki; po przejściu drugiej doby rozpoczynamy tak zwane „dociąganie ognia“ t. j. doprowadzenie dachówek dalej oddalonych od palenisk do temperatury takiej, jaką posiadamy w bliższej części komory od palenisk.

Dociąganie ognia odbywa się przez wrzucanie miału węglowego do otworów Ot, (Rys. 2) znajdujących się dalej od palenisk. Wrzucanie miału węglowego odbywa się co pół godziny w ilości pół — jednego kilograma do każdego otworu; jednocześnie dokłada się węgiel do palenisk sposobem jak to wyżej zaznaczyłem.

Dociąganie powinno trwać nie więcej jak 24 godzin; a więc normalne palenie wielkim ogniem powinno trwać 3 doby.

Gdy uważamy, że po przejściu tego czasu, obserwując raz przez paleniska z jednej i drugiej strony pieca, kanały sztendrowe i uliczka są jednakowo rozpalone, jak w przedniej, tak i w tylnej części komory, musimy przypuścić, że proces wypalania dachówek jest zakończony.

Teraz zaszmarowujemy wszystkie pęknięcia w kamerze zewnątrz gliną z popiołem, zasypujemy starannie piaskiem dzwony przeznaczone do sypania miału węglowego, a przytłaczamy silniej dzwony, przez które mają być lane ciekłe związki węglowodórów; następnie zamykamy i zaszmarowujemy gliną szyb kominowy i ostatecznie, wygrzebujemy resztki rozżarzonych węgla z rusztów palenisk a drzwiczki od palenisk zaszmarowujemy gliną, to samo robimy z tarczą popielnika, który zasuwamy i zaszmarowujemy.

Następnie drzwiczki od palenisk, zarówno jak i popielniki zasypujemy piaskiem, który się sypie w tym celu między paleniskami a deskami przymocowanymi do ściany zewnętrznej.

Słowem powinniśmy możliwie izolować komorę i palenisko zewnętrzne zimnego powietrza.

W takim stanie piec musi przebyć dwanaście godzin.

Po przejściu tej doby żar w piecu jeszcze więcej się wzmoże.

Teraz następuje właściwie dymienie dachówek, a to sposobem następującym:

Dzwony przeznaczone do nalewania ciekłych węglowodorów, podnosimy i do otworów wkładamy leje i miejsce, w którym wchodzi lej do otworu, zaszmarowujemy gliną.

Leje zrobione są z żelaza i najpraktyczniejsze są formy jak wskazane na Rys. 12.

Gdy wszystkie otwory są zaopatrzone lejami (czynność tę należy wykonywać szybko) zaczynamy zalewać płynny węglowodor, a w danym wypadku n. p. kreozot.

Ponieważ rurka leja, jak wskazaniem jest na Rys. 12 — wygięta w formie S, a więc w tym wygięciu część kreozotu zawsze się zostanie i formuje tym sposobem wodne zamknięcie, nie pozwalające wydobywać się gryzącym i trującym gazom na zewnątrz, które się formują od rozkładu kreozotu pod działaniem wysokiej temperatury panującej w komorze.



Nalewanie kreozotu należy uskutecznić tak, aby było ukończone w 4 godziny. Na każde 1000 dachówek normalnie się zużywa 25—30 kilogramów kreozotu.

Zamiast kreozotu, jak to wyżej zaznaczyłem, możemy użyć nieoczyszcz. naftę, smołę dziegieć i t. p., słowem połączenia zawierające chemicznie związany węgiel; ma się rozumieć, aby owe materiały były najtańsze, inaczej mówiąc, ciekłe ciała od dystylacji 2-ej frakcji organicznych związków. Obecnie istnieją już fabryki przetworów chemicznych, wyrabiające specjalny „olej“ na dymienie dachówek.

Następującą czynnością po wyjęciu lejów z otworów i przykryciu ich dzwonami, jest polewanie zimną wodą piasku Ps (Rys. 1, 2, 4, 5 i 6) na górne piece; ta czynność zowie się „chłodzeniem“.

Im obficie zlewany jest piasek, tem lepszych rezultatów możemy się spodziewać.

Polewanie odbywa się pierwaj co pół godziny, a następnie co trzy czwarte godziny. Takie chłodzenie powinno trwać do 9-ciu dni, poznajemy (jeżeli ten czas jest dostatecznym) po tem, że woda padając na piasek, nie zmienia się gwałtownie w parę, czego przed tem nie uważaliśmy.

Po dziewięciu dniach takiego chłodzenia, gdy uważamy, że dalsze polewanie jest zbędnem, burzimy najpierw pierwszą ścianę w drzwiach komory i usuwamy piasek z nich, usuwamy piasek z dzwonów, a dzwony usuwamy z otworów; potem burzimy drugą ścianę w drzwiach komory, a drzwiczki od palenisk jak i tarcze popielników otworzymy, a już ostatecznie wysuniemy szyber kominowy. Wyżej wymienionymi sposobami staramy się o jak najintensywniejsze działanie zewnętrznego powietrza ze środkiem komory.

Po przejściu 12 godzin możemy zabrać się do wyładowywania gotowych dachówek z komory.

W Holandji, w ojczyźnie dymionych dachówek nie używają kreozotu lub pokrewnych mu związków organicznych, lecz po wypaleniu i wygrzebaniu żarzących się węgli, kładą do paleniska pęki surowych gałęzi drzewa dębowego lub jasionowego i szybko zamykają drzwiczki paleniska.

Inne czynności zostają te same, o których wyżej wzmiankowałem.

Muszę nadmienić, że każda fabryka ma swój własny i wyrobiony system na podstawie praktyki dymienia dachówek.

Co się tyczy dymionych dachówek, to ma-

ją one pierwszeństwo przed dachówkami zwykłymi, bo nie są przepuszczalne dla wody, prócz tego dach pokryty tego rodzaju dachówkami, ma wygląd bardzo estetyczny.

Do dymienia nadają się nie tylko dachówki lecz i cegły, narożniki domów, tafle na obkłady ścian, posadzki i t. p. przedmioty należące do budowlanej ceramiki.

Piece, używane zazwyczaj do dymienia dachówek, są t. zw. „kasselskie“, których typ podałem wyżej.

Dachówki wypalają się do stożka Seg. 08 — 0,7 mniej więcej koło 1000° C, a to z tej prostej przyczyny, aby rozkład kreozotu, lub podobnego węglowodoru był kompletniejszy, ponieważ w razie przeciwnym materiał gliniany nie otrzyma srebrno-szarej barwy, jaka jest wymagania przy dymieniu dachówek.

Nadzwyczajnej wagi jest rzecz, aby dachówki rozpalone w komorze nie stykały się z zewnętrznym powietrzem, lub ochłodzenie nie nastąpiło przy otwartych drzwiczkach palenisk (szczególnie, jeżeli dachówki są zrobione z tłustej gliny), ponieważ w tym wypadku, jeżeli nie pęknie cała dachówka widocznie, to nastąpią pęknięcia na jej powierzchni, tak nieznaczne, że ich nie można dojrzeć gołym okiem; następnie gdy taka dachówka trafi na dach pod działanie deszczów, to woda w tych pęknięciach się trzyma, a w czasie mrozów zmieni się w lód, który to powiększając swą objętość, rozsądzi dachówkę.

Na zakończenie dodam parę słów o chemicznym procesie, jaki zachodzi przy sposobie dymienia w wyrobach glinianych.

Dla wyjaśnienia procesu dymienia nadmienić należy następujące:

Gdy się należy płynny węglowódor do rozpalonego pieca, następuje rozkład i ciekły węglowódor zmieni się w gęsty czarny gaz, a zatem dym, zawierający ogromną ilość węgla.

Węgiel ów pod postacią mikroskopijnych cząsteczek przenikając gliniany wyrób, osadza się w porach jego tu się pod wpływem żaru spala redukując tlenek żelazowy, znajdujący się w glinie. Węgiel zaś niespalony wydziela się pod postacią mikroskopijnych ziarenek grafitu, które to nadają glinianemu wyrobowi wygląd srebrno-szary. Zredukowany tlenek żelazowy zmienia się w czarny tlenek żelazawy, który po wystygnięciu nadaje barwę wyrobowi niebiesko-czarną.

Słowem, następuje przy dymieniu dachó-



wek, najzupełniejsza redukcja nietylko żelaza, lecz i innych metali, które zawierać może glina, t. j. przechodzą pod działaniem lotnych węglowodorów i wysokiej temperatury z „tlenków“ w „węglany“.

Ma się rozumieć, że jeżeli taką dymioną dachówkę przepalić, to węgiel całkowicie się spali, „węglany“ przejdą w „tlenki“ i dachówka z czarnej stanie się czerwoną, co się daje zauważyć jeżeli piec przepuszcza nieco powietrza; zamiast srebrzysto-szarej barwy otrzymamy dachówki barwy ciemnokawowej, lub nawet rudo-brudnej.

W tym całym procesie zabarwiania, jak spostzegamy, największą rolę gra połączenie żelaza, co i rzeczywiście się sprawdza w praktyce.

Że wyżej wymienione przypuszczenie jest trafne, dowodzi to, że najlepiej się dymią wyroby z gliny zawierającej znaczną ilość tlenków żelaza; glina zaś zawierająca w sobie mało tlenku żelaza dymi się gorzej, a gliny szamotowe, zawierające nieznaczną ilość tlenku żelaza i gliny zawierające większą ilość wapna (procentowo) wcale nie są podatne do dymienia, chociaż mogą się wypalać przy temperaturze znacznie wyższej, niż gliny wyżej wymienione, co dowodzi, że działanie węglowodorów przy wysokiej temperaturze jest skuteczne litylko na wyroby z gliny zawierającej większą ilość tlenków żelaza.

Jan Lombardo  
chem. technolog.

## Wpływ dodatku pyłu koksowego podczas wypalania cementu.

Dla łatwiejszego wypalania cementu od wielu lat próbowano dodawać do cementu surowego pewną ilość pyłu koksowego. Ten sposób postępowania w ostatnich latach stał się niemal powszechnym, gdyż dopatrywano się w nim znacznych korzyści, jakkolwiek badania ostatnich chwil, nie wykazują ich.

Liczne próby Heunigka, chemika z Lipska, nietylko, że nie wykazały korzyści, lecz owszem pewne straty pod względem gospodarczym.

Próby przeprowadzono w piecach systemu Schneidra, o wysokości szybu 10 m, a średnicy 1'8—2'0 m, połączonych z kominem wysokości 27 m. Cement surowy używano z wapienia muszlowego i marglu, zawierającego 20—45% gliny.

a) W pierwszym szeregu prób dodawano do surowego cementu tak wielką ilość pyłu koksowego, że dodawanie materiału opałowego do pieca nie było potrzebnem, gdyż dodatek pyłu wynosił 27—30%.

b) W drugim szeregu prób dodawano do surowca 13—15% pyłu koksowego, a do pieca dodawano koksu 10—12%, czyli połowę potrzebnego materiału opałowego dodawano do masy surowej. Jednem słowem we wszystkich próbach starano się zastąpić materiał opałowy dodatkiem pyłu koksowego i to w rozmaitym stopniu.

Pokazało się, że wydajność pieca była najlepszą w tym wypadku, gdy koks rozdzielono po połowie t. j. połowę dodawano jako miał, a połowę użyto jako koksu do wypalania.

Jeżeli dodamy do masy surowej 27—30% pyłu koksowego, natenczas cegły są o  $\frac{1}{8}$  swej pojemności lżejsze, aniżeli bez pyłu koksowego, a klinkier jest porowatym i słabym, a proces palenia się nie zawsze odbywa się równomiernie.

Cement przypieka się łatwo do ścian pieca, a to ma szczególnie miejsce przy piecach nieposiadających silnego ciągu. Tę nieprzyjemną okoliczność dałoby się łatwo usunąć przez pełnienie pieca przy ścianach cegłą bez koksu, lecz robota ta następuje trudności, a właściwie nieda się nawet wykonać. A gdyby nawet można było piec przy ścianach napełniać masą bez koksu, to ta napewno nie wypalałaby się zupełnie, dostarczałyby wiele niedopału, a przy tem umieszczona przy ścianach podczas ciągnięcia pieca rozcierałaby się o ściany na miał, który psułyby ciąg w piecu, a nadto nie dałby się wybrać i wywierałby szkodliwy wpływ na jakość cementu.

Dodatek pyłu koksowego odbywa się zazwyczaj w ten sposób, że ze zbiornika umieszczonego nad mieszadłem przygotowującym masę dla pras, dosypuje się automatycznie koks. Nie trudno jednakże zdarzyć się może, że jedna cegła będzie zawierać mniej, a druga więcej koksu, co odgrywa niepoślednią rolę, szczególnie gdy koks posiada znacznie większą wartość opałową.

Co do stosunku mieszanki, to ta powinna być prowadzoną z nadzwyczajną uwagą,



zamala zawartość wapna spowoduje rozsypanie się klinkru, zaś przy zawielkiej zawartości wapna ogień schodzi coraz niżej i nie pozwala na ciągnięcie pieca w czasie przepisany.

Jak już wyżej wspomnieliśmy przez dodatek koksu cegła staje się porowatą i słabą, a klinkier gąbczastym, dolne warstwy ulegają łatwo zgnieceniu, a wytworzony miał psuje całą robotę w piecu.

Patrzając na taki klinkier, odnosimy wrażenie, że mamy do czynienia z cementem rozsypującym się, o czym możemy przekonać się dopiero po zbadaniu cementu na wytrzymałość.

Jezeli weźmiemy pod uwagę masę surową, której plastyczność nie jest wielka, zaś dodatek wody 8—10%, także nie potrafi należycie spoić cegły, to przez dodanie 25—30% pyłu kokсового spoistość cegły jeszcze bardziej zmniejszymy, zaś podczas wypalania miał koksowy się spala, w miejscu jego pozostaje przestrzeń wolna, oddzielająca pojedyncze cząstki masy i przeszkadzająca spiekaniu się cząstek między sobą, a zatem proces klinkrowania się masy nie odbywa się należycie.

Ostatecznym rezultatem roboty jest zmniejszenie się wydajności pieca.

## Własne koszty wyrobu cegieł.

Na własne koszty produkcji cegieł składają się: koszty fabrykacji, oprocentowanie kapitału obrotowego, oprocentowanie i amortyzacja kapitału zakładowego, straty i administracja.

Za podstawę obliczeń obraliśmy sobie 5 rozmaitych typów cegielni.

Cena sprzedaży cegły maszynowej wynosi za 1000 kor. 25.0, cegły ręcznej kor. 23.0

Piec pierścieniowy we wszystkich cegielniach jest tejsamej konstrukcyi i kosztuje 36.000 kor. Gruntu mieszczą 5 hekt. i kosztują 20.000 kor. Produkcję każdej cegielni oblicza się na 3 miliony.

*A. Cegielnia maszynowa ze sztuczną suszarnią ogrzewaną parą i gazami z pieca:*

Na kapitał zakładowy składa się:

Kor.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1) 5 hekt. gruntu, hektar po 4000 k.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,000 00        |
| 2) Kompletny piec kręgowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,000 00        |
| 3) Lokomobila, prasy ceglarskie, montaż, wózki i szyny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000 00        |
| 4) Suszarnia sztuczna urządzona dla roboty w lecie i zimie, pracuje w roku 250 dni. Reszta czasu pozostaje na naprawki. Cegła powinna wysychać w 4 dniach. Każda komora mieści w sobie 1500 cegieł. Kompletny kanał kosztuje 1200 00 kor. Wielkość suszarni obliczamy: $3,000 000 : 250 = 12,000 : 1500 = 8 \times 4 = 32$ komór, każda komora kosztuje 1200 kor.; cała suszarnia $32 \times 1200 00 =$ | 38,400 00        |
| Kapitału obrotowego przyjmujemy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,000 00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <hr/> 154,400 00 |

## Koszta fabrykacji:

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 robotników w kopalni gliny po 3.5 kor.                           | 14 00      |
| 1 robotnik nad walcami                                             | 4 00       |
| 1 „ przy wyciągu                                                   | 1 80       |
| 1 „ „ odcinaczu                                                    | 1 80       |
| 1 „ „ odbieraniu                                                   | 1 80       |
| 1 „ odwożeniu wózków                                               | 3 50       |
| Razem 9 robotników zarabia za 12.000 cegły                         | 26 90,     |
| na tysiąc przypada $26 90 : 12 =$                                  | 2 40       |
| 1 robotnik przy wywożeniu z suszarni do pieca                      | 4 00       |
| 1 robotnik przy zakładaniu pieca                                   | 4 00       |
| 2 palaczy piecowych                                                | 6 00       |
| 2 ludzi przy wywożeniu z pieca                                     | 8 00       |
| 1 robotnik rezerwowy                                               | 3 00       |
| Razem 7 robotników za 12 000 cegły zarabia                         | 25 00      |
| czyli 1000 cegły kosztuje                                          | 2 09       |
| Maszynista zarabia rocznie 1500 kor. a w odniesieniu do 1000 cegły | 0 50       |
| Kierownik zarabia rocznie 2700 kor. a w odniesieniu do 1000 cegły  | 0 90       |
| Buhalter zarabia rocznie 3000 kor., a w odniesieniu do 1000 cegły  | 1 00       |
|                                                                    | <hr/> 6 89 |

Do tej produkcji potrzebujemy 19 ludzi, a 1000 kosztuje

Węgla do pieca pierścieniowego potrzebujemy na 1000 cegły 150 kg., za 50 kg. węgla płaci się 100 a kor. więc



|                                                                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| na 1000 cegły kosztuje                                                                                                           | 3'00        |
| Węgla dla kotła parowego potrzebuje-<br>my na tysiąc 75 kg. (dziennie 300 kg)                                                    | 1'50        |
| Smary i artykuły techniczne za 1000 kor.<br>rocznie — przypada na 1000 cegły<br>(1000 : 3000)                                    | 0'35        |
| Koszta naprawek i materiałów rocznie<br>3000 kor. czyli na 1000 cegły                                                            | 1'00        |
| Procenta i amortyzacja kosztów wybu-<br>dowania pieca 15% wynoszą rocznie<br>5400 kor, czyli na 1000 cegły 7500 : 3000           | 1'80        |
| Procenta i amortyzacje 50.000 kor. Ma-<br>szyny po 15% wynoszą rocznie na<br>1000 sztuk                                          | 2'50        |
| Procenta i amortyzacje 38'400 kor. (ko-<br>szta budowy suszarni) po 15% wy-<br>noszą rocznie 5760'00 kor. czyli na<br>1000 cegły | 1'92        |
| Procenta i amortyzacja od 20.000 kor.<br>za kupno gruntów po 15% wynosi<br>rocznie 3000 kor. czyli za 1000                       | 1'00        |
|                                                                                                                                  | <hr/> 19'96 |

czyli, że tysiąc sztuk cegły maszynowej kosztu-  
je okragło 20'00 kor. Jeżeli cena cegły wyno-  
si kor. 25, to w takim razie czysty zysk wy-  
nosi kor. 5'00 a przy produkcji 3 milionów  
15.000 kor.

(Dokończenie nastąpi).

## XII. Zjazd rosyjskich fabrykantów cementu w Moskwie.

W czasie od 17—29 listopada odbył się XII. Zjazd fabrykantów cementu i techników pracujących na polu przemysłu cementowego. Dotychczasowe zjazdy odbywały się zazwy-  
czaj w Petersburgu. Ostatni zjazd dowodzi li-  
czbą uczestników, iż Moskwa leżąca w śro-  
dku Rosyi jest punktem korzystniejszym. Ucze-  
stników zebrało się tym razem przeszło 200.  
Firmy zagraniczne głównie niemieckie, duńskie  
i amerykańskie brały żywy udział w obradach  
Zjazdu.

Uczestników Zjazdu powitał prof. Belebub-  
ski, prezes stałej delegacji, a na wniosek hr.  
Surova prof. Belebubski jednogłośnie został  
wybrany prezesem Zjazdu.

Hr. Surov zdał sprawozdanie z działalno-  
ści stałej delegacji, z łona której wybrana ko-  
misyja prowadziła dalsze badania nad cemen-  
tem wystawionym na działanie wody morskiej  
i badaniem pokładów puzzolany odkrytej na  
Krymie przez Ljamina

Podanie o uwolnienie od cła przewożo-  
nych z zagranicy worków papierowych do  
pakowania cementu ministerstwo skarbu zała-  
twiło odmownie.

Badania, podjęte przez Baikowa, nad dzia-  
łaniem gazów zawierających siarkę i kwas wę-  
głowy na cement, jeszcze nie zostały ukoń-  
czone.

Zmian w kierunku badania cementu, uch-  
walone na ostatnim zjeździe nie przedstawi-  
no jeszcze do zatwierdzenia a to z tego po-  
wodu, że w ostatnich czasach zaszły liczne  
zmiany w przepisach państw obcych, które  
zmierzają do wprowadzenia pewnych mody-  
fikacye w tych uchwalonych normach.

Sprawozdawca zwraca w dalszym ciągu  
uwagę na czasopismo „Cement“, które wyda-  
wane przez kilka lat nie może się rozpowsze-  
chnić a jako powód podaje fakt, że pismo zaj-  
muje się tylko sprawami czysto naukowymi.

Szereg odczytów rozpoczął W. Czarnom-  
ski odczytem o zachowaniu się cementu we  
wodzie morskiej.

Prelegent obserwował bloki betonowe  
w porcie w Libawie, sporządzone z cementu  
żuźlowego, z cementu piaskowego i portland  
cementu. Mieszaninę sporządzono w stosunku  
2 : 2½. Bloki te zewnątrz nie zmieniły się, na-  
tomiał po rozbiciu wykazywały wewnątrz cał-  
kowity rozkład. Analizy chemiczne wykazały  
znaczny ubytek wapna i kwasu krzemowego,  
a miejsce tych zajęły: magnezya i kwas siar-  
czany. Ilość magnezyi w niektórych blokach  
dochodziła do 40%. Stosunkowo najlepiej u-  
trzymały się bloki z betonu ubijanego. W uzu-  
pełnieniu odczytu prof. Belebubski dodał, iż  
w Rosyi starano się już dawno o materiał,  
któryby opierał się działaniu wody morskiej i rze-  
wiście starania zostały uwieńczone skutkiem.  
pomyślnym. Materiałem tym jest puzzolana,  
której pokłady odkryto na Krymie około Te-  
odozii, na górze Kara-Dagh. Materiał ten badany  
we wielu pracowniach chemicznych, a między  
innymi w laboratorium instytutu dla dróg i ko-  
munikacji w Petersburgu, i wyniki badań by-  
ły następujące po 28 dniach:

Prof. Baikow zwraca uwagę, że puzzolana  
ta jest bardzo zbliżona do neapolitańskiej, o  
czem świadczy analiza chemiczna. Co do ma-  
łej wytrzymałości, to ta nie powinna nikogo



zatrważać, gdyż puzzolany w ogólności twardnieją bardzo powoli.

| Mieszanina zaprawy                            | wody % | wytrzymałość na zerwanie kg/cm <sup>2</sup> | wytrzymałość na zgniecenie w kg/cm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Wapno :<br>puzzola :<br>piasek<br>1 : 4 : 15  | 16—    | 0·39                                        | 2                                               |
| Cement :<br>puzzola :<br>piasek<br>1 : 1 : 6  | 12—    | 7·70                                        | 56·5                                            |
| Cement :<br>puzzola :<br>piasek<br>1 : 3 : 12 | 15·0   | 2·88                                        | 16·5                                            |

Następnie zabrał głos Dr. O. Lieven i wygłosił odczyt o materiałach zaprawowych przy budowach morskich.

C. d. n.

## Przepisy dla prowadzących kamieniołomy

(Ciąg dalszy).

### § 54.

Właściciel przedsiębiorstwa lub osoba, wyznaczona przez niego w tym celu, winni codziennie obejść miejsca robocze przed każdorazowem rozpoczęciem robót, a nadto po odwilży i po deszczu, tudzież gdy zaczną się mrozy, dalej po większych rozsadzaniach, a wreszcie przed ponownem podjęciem przedsiębiorstwa po dłuższej przerwie, i to w razie potrzeby kilkakrotnie; jeżeli zachodzi o bawą zwalania się skał, należy natychmiast zarządzić potrzebne środki zapobiegawcze a ewentualnie zastanowić ruch w miejscach zagrożonych.

## Postanowienia końcowe.

### § 55.

W kilku stosownych i łatwo dostępnych miejscach kopalni należy przybić trwale krótki wyciąg, obejmujący najważniejsze postanowienia tego rozporządzenia tudzież rozporządzeń powołanych w §. 22. Wyciąg ten obejmować ma w szczególności postanowienia §§ 6., 14., 18., 29., 30., 36., 37., 45., 51. i 52. niniejszego rozporządzenia, tudzież §§ 54., 55., 58., 59., 64., 65., 66., 68., 108., 109., 110., 111., 112., 113. i 115. rozporządzenia ministeryalnego z dnia 2. lipca 1877., Dz. u. p. Nr. 68., w brzmieniu rozporządzenia ministeryalnego z dnia 22. września 1883.-Dz. u. p. Nr. 156., § 7. rozporządzenia ministeryalnego z dnia 19. maja 1899., Dz. u. p. Nr. 95., wreszcie § 3. rozporządzenia ministeryalnego z dnia 19. maja 1899., Dz. u. p. Nr. 96. Każdemu robotnikowi przyjętemu do pracy należy osobno zwrócić uwagę na to ogłoszenie.

### § 56.

Postanowienia rozporządzenia tego mają zastotowanie do przedsiębiorstw na powierzchni, określonych w § 1. niniejszego rozporządzenia i to zarówno do tych, które już istnieją, jak i tych, które mają być dopiero urządzone (na nowo założone lub zmienione), z tem ograniczeniem, iż takie postanowienia rozporządzenia tego, które wymagają zmiany urządzeń w przedsiębiorstwach już prawomocnie koncesynowanych, mają być stosowane tylko o tyle, o ile im nie sprzeciwiają się ewentualne prawa, nabyte w danym razie wskutek koncesyi.

### § 57.

Przekroczenia niniejszego rozporządzenia karane będą, o ile nie podpadają pod postanowienia powszechnych ustaw karnych lub postanowienia ordynacyi przemysłowej, w myśl rozporządzenia ministeryalnego z dnia 30. września 1857., Dz. u. p. Nr. 98., grzywnami od 2 do 200 koron lub aresztem od 6. godzin do 14 dni.

### § 58.

Rozporządzenie niniejsze nabiera zaraz mocy obowiązującej.

Koniec.



## Administracja i stosunki robotnicze we fabrykach ceramicznych.

(Dokończenie).

6) Surowo przestrzegać, ażeby personal fabryczny nie przyjmował świadczeń od klienteli;

7) Język miejscowy powinien znać doskonale w słowie i piśmie;

8) Księgi prowadzić dokładnie i przejrzeć, tak, aby szef w każdej chwili wiedział jak wygląda sprzedaż, produkcja i zapasy.

9) Co do ruchu technicznego powinien porozumiewać się z kierownikiem technicznym, notować codziennie, a przynajmniej raz w tygodniu zużycie artykułów technicznych i materiału opałowego.

10) Kierownik techniczny powinien być wtajemniczonym do działu handlowego o tyle, by mógł zastąpić kierownika handlowego.

Nieodzownym warunkiem normalnie prowadzonej fabryki są dobre i zdrowe stosunki robotnicze. Aby to osiągnąć, powinien kierownik techniczny dokładnie obznajomić robotników z działem roboty wyznaczonej każdemu z nich, powinien im wskazać wszelkie urządzenia ochronne i objaśnić obchodzenie się z maszynami.

Robotnika należy traktować jako człowieka, wypłacać regularnie cały zarobek, jeżeli umówiony jest wikt, to nie należy robotnika wyzyskiwać, dawać mu towar dobry i tani, napoje alkoholowe powinny być najsurowiej zakazane.

Kierownik powinien dążyć do pozyskania zaufania robotników, jeżeli robotnik raz straci zaufanie do swego przełożonego, to jest zrażonym na długi czas.

Polskiego robotnika znajdziemy wszędzie w każdym zakątku świata, i chętnie go przyjmują, gdyż posiada zamiłowanie do pracy, wiele dobrej woli i przywiązania do swego chlebobdawcy. Powinniśmy we fabrykach stwarzać dla naszego kierownika takie warunki, aby się nie tułał po obczyźnie za kawałkiem chleba. Narzekamy często na naszego robotnika, ale przyznać trzeba, że materiały to dobry, ale niewyrobiony.

Często bardzo robotnicy zamieszkali daleko są zmuszeni sypiać w cegielniach i stołować się tamże. Dla tych robotników powinien za-

rząd po cenie własnych kosztów utrzymywać kuchnię, w której mogliby dostać śniadanie, obiad i kolację. Sypialnie powinny być urządzone hygienicznie.

Jeżeli robotnik nie otrzymuje gotowej strawy, to musi ją sobie sam przygotowywać, a przez to ponosi stratę cegielnia.

Pół godziny przed śniadaniem brakuje przy pracy 50% robotników, a od 11. również.

Gdyby właściciele fabryk starali się o to, by robotnicy mieli to, co dają fabryki zagraniczne, ludzi do pracy nie brakowałoby nigdy. Trzeba jeszcze wspomnieć o tem, że polski robotnik odznacza się niezwykłą inteligencją, trzeba tylko zadać sobie trochę pracy, by go należycie wychować i trzeba dołożyć tyle starania, ażeby osiągnąć skutek pożądany.

M . . . . . L.

kierownik fabryki cegieł.



Św. p.

### Jakób Marya Skarbiński

inżynier, wychowaniec Politechniki Wiedeńskiej, zm. d. 6. b. m., przeżywszy lat 45. Po ukończeniu Politechniki w r. 1885, objął posadę inżyniera w fabryce cementu „Grodziec” której później został dyrektorem i na tem stanowisku położył wybitne zasługi nie tylko dla fabryki, dominującej wśród fabryk cementu w Państwie, lecz i dla dobra jej pracowników popierając wszelkie urządzenia, mające na celu polepszenia ich i bytu. Niezwykle pracowity i zamiłowany w zawodzie, cieszył się uznaniem ogólnem kolegów. Brał czynny udział w zjazdach fabrykantów i techników cementowych oraz w pracach nad wyjaśnieniem własności cementu portlandzkiego i nad ustaleniem dlań warunków odbiorczych. W Przeglądzie technicznym ogłosił sprawozdanie ze Zjazdu niemieckich fabrykantów cementu i właścicieli cegielni.



## Rozmaiłości techniczne.

**„Vulkanol“** W kołach fachowych wzbudza podziwienie nowy materiał budowlany „Vulkanol“, są to cegły odznaczające się znaczną ogniotrwałością.

„Vulkanol“ otrzymuje się z granitu lub bazaltu zmielonego i zmieszanego z gliną plastyczną. Mieszanie tę prasuje się na sucho w prasach hydraulicznych.

Cegły te wypala się przy temperaturze Stozka Segera Nr. 17 t. j. około 1470° C.

Skład chemiczny „Vulkanolu“ jest następujący:

|                  |         |
|------------------|---------|
| Krzemionki       | 54.46 % |
| Tlenku glinowego | 43.98 % |

## Kronika.

**Kopalnictwo węgla na Węgrzech.** Francuski syndykat węglowy pod egidą francuskiego banku M. Fuld & Cie zakupił w pld. Węgrzech znaczniejsze obszary gruntów w celu poszukiwania węgla kamiennego. Roboty mają być rozpoczęte na wiosnę. Ponieważ grunta te leżą nad Dunajem, przeto kopalnie węgla w tem miejscu miałyby bardzo doniosłe znaczenie.

**Kartel cementowy szwajcarski,** skutkiem dowozu obcego towaru, po porozumieniu się fabrykantów cementu, został rozwiązany.

**Rada przemysłowa.** Bułgarskie ministerstwo handlu i rolnictwa zawięzuje własną Radę przemysłową składającą się z 12 członków.

**Kamieniołom i fabryka wapna.** W Prałkowcach koło Przemyśla powstała nowa fabryka wapna pod Firmą Aron Berger i Sp. Spółkę stanowią: Abraham Diller, Józef Leib Lichtbach i Aron Berger.

**Nowa cegielnia.** W Nowym Sączu powstała nowa parowa cegielnia pod firmą Benjamin Lichtmann.

**Przemysł ceglarski w Rosyi.** Według sprawozdania konsulatu kijowskiego przemysł ceglarski w latach ostatnich bardzo podupadł. Ruch budowlany jest bardzo słaby. W Kijowie wskutek zwiększenia się ludności panuje niesłychana drożyzna mieszkaniowa.

Budownictwo miejskie jeszcze w r. 1907 wydało pozwolenie dla 300 budynków, jednakże z tej liczbie nie rozpoczęto nawet 1/5.

Wobec takich warunków niektóre cegielnie z okolicy Kijowa na wiosnę nie rozpoczęły nawet roboty.

Rok ubiegły nie był również korzystnym dla przemysłu cementowego, jednakże pomyslniejszym niż w r. 1907.

Największym zbytem cieszyła się fabryka Towarzystwa „Wołyn“ w Zdołbunowie i fabryka Malcewa w Briaunku.

**Obniżenie cen cementu.** Już zeszłego lata nowopostawione fabryki na Śląsku pruskim i niezwiązane żadną umową z austriackim kartelem sprzedawały w Galicyi znaczną ilość cementu. W ciągu lata ubiegłego powstały nowe fabryki i zagrażały poważną konkurencją fabrykom pracującym dla Galicyi.

Jak wiadomo na cement niemiecki już przed kilku laty nałożono cło, jednakże ta okoliczność nie powstrzymała niemieckiego importu, szczególnie nowe fabryki wyposażone w najdoskonalsze aparaty i przyrządy są w stanie tak tanio produkować, że pomimo cła przy cenach kartelowych robiły doskonałe interesa.

Te okoliczności zmusiły kartel austriacki do obniżenia ceny cementu z 10 na 9 kor. za beczkę. Można jednak przypuszczać, że ta obniżka nie wiele wpłynie na powstrzymanie dowozu cementu niemieckiego, gdyż cena 9 kor. za beczkę jest jeszcze bardzo wysoką.

**Gościńce betonowe w Ameryce północnej.** Do brukowania ulic używano przed laty asfaltu, klinkierów, i twardych kamieni naturalnych; a obecnie coraz większego rozpowszechnienia nabiera bruk cementowy.

Już dziś spotykamy miasta, które nie posiadają innych chodników lub bruków, jak tylko cementowe.

**Szybka budowa.** W Portland w Stanie Oregon budowa mostu długości 580 stóp trwało 30 dni. Jako dzień roboczy przyjęto z godzin. Most ten żelazno-betonowy kosztował 648.000 dolarów.

**Olbrzymia soczewka.** Huta szklana w St. Gobain, posiadająca od wielu lat rozgłos na polu wytwórczości szkielek optycznych otrzymała z pewnej instytucji naukowej w Waschingtonie zamówienie na soczewkę o średnicy 2.50 m. Soczewkę tę szlifowano osobno na ten cel zbudowaną maszyną — z bloku szklanego ważącego 4500 kg. Soczewka ta ma być przeznaczona do teleskopu.



**Z Tarnopola.** Powiat tarnopolski jest jednym z tych powiatów, które na seryo zabrały się do zorganizowania po wsiach dachówczarni, aby ułatwić ludności wiejskiej w myśl ustawy sejmowej z 1 stycznia br. krycie dachów materiałem ogniotrwałym. W powiecie funguje już przeszło 50 maszyn, bądź gminnych, bądź na rachunek wydziału powiatowego.

**Cement w Ameryce.** Produkcya cementu w Ameryce (Stany Zjednocz.) z każdym rokiem wzrasta, a o jakim stopniu, najlepiej wskazują najlepiej cyfry następujące:

|           |               |            |       |
|-----------|---------------|------------|-------|
| W r. 1880 | wyprodukowano | 42.000     | becz. |
| W r. 1890 | "             | 335.500    | "     |
| W r. 1900 | "             | 8,482.020  | "     |
| W r. 1907 | "             | 48,785.390 | "     |

Temi cyframi obejmujemy produkcję tylko cementu portlandzkiego, a zauważyć należy, że Ameryka produkuje prócz tego znaczne ilości cementu naturalnego i puzzulanowego.

Fabryki Stanów Zjednoczonych są w stanie wyprodukować 60 milionów beczek cementu i to przy normalnej pracy.

## Wykaz datków

na cele zapomogowe dla ubogiej a pilnej młodzieży kraj. Kursów dla przemysłu kieramicznego w Podgórzu, złożonych w r. 1907 i 1908.

|                                                                 |    |       |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------|
| Karol Rolle                                                     | 10 | Koron |
| Stanisław Opatowicz z Korniatowa                                | 10 | "     |
| St. M. maszynista                                               | 2  | "     |
| Administracya dóbr Krzeszowicz                                  | 20 | "     |
| Edw. Nagay z Sądowej Wiszni                                     | 4  | "     |
| Jakób Grünberg z Podgórza                                       | 10 | "     |
| Dyrekcya filii Banku hip. w Krakowie                            | 50 | "     |
| Marek Kapellner z Krakowa                                       | 10 | "     |
| Adam Kirchmayer właśc. fabr. „Józef Niedzwiedzki” w Dębnikach   | 20 | "     |
| Marynowski, dyr. fabr. w Bobrku                                 | 20 | "     |
| Liban i Ehrenpreis w Podgórzu                                   | 20 | "     |
| Broch i Lewenheim w Tarnowie                                    | 5  | "     |
| Jan Halczyński w Szczucinie                                     | 20 | "     |
| Parowa fabryka wyrobów ceglarskich Braci Michniki Spł. w Bochni | 10 | "     |
| St. Cetnarski-Lańcut                                            | 5  | "     |
| Holzer właśc. ceg. bud. Rzeszowie                               | 7  | "     |

Razem 232 Koron.

Dyrekcya Kursów składa imieniem uczącej się młodzieży wszystkim ofiarodawcom serdeczne podziękowanie za złożone datki.

## ‘Zamiast życzeń noworocznych.

na fundusz zapomogowy kursów kieramicznych złożył  
p. Karol Rolle kor. 5.00

Z powodu od nas niezależnych w ostatnim numerze pomieszczono artykuł p. t. „Zniszczenie betonu cementowego przez kwas siarkowy i dwutlenek węgla” bez podania źródła t. j. *Przegląd techniczny* Nr. 41.

REDAKCJA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

? Co to jest reklama?

Stała, celowa a praktyczna reklama jest czynnikiem koniecznym i ożywiającym każde przedsiębiorstwo czyta fabryczne, czy przemysłowe, czy też handlowe.


Przysłowie ze świata kupieckiego i fabrycznego powiada:

„Ustawiczna reklama jest konieczną, gdyż anons czytany serczyn raz, dopiero przynosi niezawodny i pożądaný skutek”.

Kto zaniedbuje reklamę, ten wyrządza największą szkodę swemu przedsiębiorstwu.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Ciągomierze systemu Obla, wszelkie aparaty do kontrolowania ruchu technicznego, zegary, termometry, barometry, hygrometry, instrumenta mierznicze, piece probne rozmaitych systemów, i lampy naftowe do 1500 świec normalnych, tańsze od elektr. Wszelkie artykuły dla przemysłu ceramicznego i chemicznego. Druk stalowy do obcinania, papier szybrowy, gips itd. itd.

Podjekuje się kontroli pa-  
lenisk wszelkiego rodzaju.

**J. Lombardo**, chemik technolog  
Podgórze, ul. Rejtana l. 8

Telefon nr. 736.

## Drukarnia WŁAD. POTURAŁSKIEGO w PODGÓRZU, RYNEK L. 4.

Wykonuje wszelkie zamówie-  
nia w zakres sztuki drukar-  
skiej wchodzące, jak najsta-  
ranniej i na czas oznaczony  
**PO CENACH UMIARKOWANYCH**

Zamówienia zamiejskowe usku-  
tecznia się odwrotną pocztą.

Telefon nr. 736.



Marka ochroniona prawnie zastrzeżona.

## Jakób Bühler Biuro techniczno-ceglarskie w Emmishofen (Szwajcarya)

Rok założenia 1860.

Rok założenia 1860.

**Budowa cegielni opalanych węglem lub gazem wedle własnych systemów;** budowa pieców z sztucznymi suszarniami lub bez nich.

**Bühlera krótkie piece** nadają się szczególnie do wykonania wyrob. szklonych a także do produkcji masowej cementu i wapna.

**Bühlera suszarnie** suszą surówkę na mokro sporządzaną z gliny normalnej w  $1\frac{1}{2}$  — 4 dniach.

**Bühlera wentylatory** podnoszą produkcję pieca kręgowo o 50 — 100% przy gwarancji za dobry towar i oszczędność na opala.

Świadectwami i ułatwieniami w zwiedzaniu fabryk służy w każdej chwili.

Odwiedziny zastępcy na życzenie bezpłatne.

Przyjmuje się gliny do badania.

Żądać prospektu.

**Wykonał około 1000 zakładów cegielnianych z kominami.**

**Bühlerskie cegielnie z Bühlerowskie wentylatorami.**

| Stan w lutym 1908 | Liczba pieców ceglarskich | Liczba wentylatorów | Liczba skrzydeł | Sztucznych suszarni | Długość Kanatów | produkcja cegieł 25 x 12 x 6,5 |
|-------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| W ruchu           | 115                       | 118                 | 154             | 83                  | m 10,864        | sz. 631,500                    |
| W budowie         | 18                        | 15                  | 16              | 11                  | 1,961           | 101,000                        |
| Suma              | 133                       | 133                 | 170             | 95                  | 12,795          | 732,500                        |



# Biuro pośrednictwa pracy „Przeglądu Ceramicznego“.

Poszukuję  
**dobrego palacza piecowego.**

**Ludwik Holzer**

w Rzeszowie  
ul. Sokoła 7.

Poszukuje posady  
**Kierownik fabryki dachówek**

Doskonale obznajomiony z wypalaniem w piecu kręgowym.

Wiadomość dla Franciszka G. do „Przeglądu“.  
18

## FACHOWIEC

od lat 20 pracujący w zawodzie ceglarskim, obeznany najdokładniej z fabrykacją i wypalaniem wszelkiego rodzaju wyrobów z gliny a szczególnie dachówek i dren, wykształcony teoretycznie i praktycznie, poszukuje od 1. stycznia 1909 r. odpowiedniej posady. Zgłoszenia dla „A. B. 33“, przyjmuje Adm. Przeglądu.  
48

**Dozorca** we fabryce dachówek poszukuje posady pomocnika kierownika lub dozorey. — Adres w Adm. P. cer. dla K. S.  
51

Poszukuję posady  
**Kierownika cegielni.**

Adres poda Adm. Przeglądu cer. dla Z. H.  
49

**Fabryka dachówek Friedmanów we Wieliczce** poszukuje doświadczonego majstra oraz palacza piecowego. Oferty wnosić tamże tylko pisemne z dołączeniem odpisów świadectw.  
48

Poszukuję kilku ludzi

w wyrobie dachówek tłoczonych na akord lub na dzienną płacę. Zgłoszenia do

**Emila Kadleca**

zarządcy cegni w Sambone, p. Sambor.

**Cegielnia parowa**

Feiwela Friedberga w Cieszanowie  
poszukuje

**dobrego palacza**

**INŻYNIER** przez 22 lat kierownik fabryki cegieł, dren i dachówek —

**== poszukuje posady. ==**

Wiadomość dla „Inżyniera“ do Administracji „Przeglądu“.  
39

Poszukuję palacza

gruntownie obznajomionego z wypalaniem Dachówek w piecach kręgowych. Tylko wykazać się mogący dobrymi i długoletnimi świadectwami będą przyjęci. Zgłoszenia do

**Emila Kadleca**

zarządcy fabryki dachówek.

Poszukuję posady jako **DOZORCA** do fabryki dachówek. — Zgłoszenia przyjmuje Adm. Przeglądu dla J. J.  
45

Przyjmę posadę we większej fabryce dachówek jako **DOZORCA**. — Wiadomość w Adm. „Przeglądu“ dla J. K. II. 46.  
46

## M a s z y n i s t a

zdolny i dobry ślusarz, mogący się wykazać dobrymi świadectwami i dłuższą praktyką w parowych fabrykach cegieł i dachówki znajdzie pracę od 1. lutego r. b.

**Cegielnia parowa i fabryka dachówek** — Broch i Lewenhein w Tarnowie.

Poszukuję posady  
pomocnika kierownika we fabryce cegieł.

Adres dla K. A. — Adm. Przeglądu.  
52



# BADANIA MATERIAŁÓW SUROWYCH:

Gliny; Piasku;  
Wapna; Marglu;  
Gipsu; i t. p.

przeprowadza i wydaje opinie co do  
zużytkowania ich, udziela porad tech-  
nicznych w sprawie założenia i ule-  
pszenia fabryk, usuwania błędów fa-  
brykacyi, powiększenia rentowności  
i t. p.

inż.: Karol Rolle  
**Podgórze św. Floryana 5.**

Dawne roczniki

## „Przeglądu ceramicznego“

o ile zapas starczy

**po 6 kor.**

do nabycia  
w Administracji „Przeglądu“  
tamże do nabycia  
bardzo interesująca  
broshura:

**GLINA**  
**Leski: I WYROBY Z NIEJ,**  
cena 60 hal.  
wraz z przesyłką poczt.

## ARCHITEKT

miesięcznik poświęcony  
architekturze, budowni-  
ctwu i przemysłowi ar-  
tystycznemu.

~~~~~ KRAKÓW, ~~~~~

Red.: Władysław Ekielski.  
Prenumerata roczna 20 K. —  
10 rb. — 20 mk. — 30 fr.

## Gazeta Przemysłowo- Handlowa

Pismo tygodniowe

Organ Koła

Przemysłowców

Redakcja i Administra-  
cja: Warszawa, Bo-  
duena 5. Tel. 6259.  
Skrzynka pocztowa  
397 Prenumerata: ro-  
cznie 3 rb., kwart. 6 rb.,  
z przesyłką lub odnosz.


## Czasopismo techniczne

Dwutygodnik

Organ Tow. Polity-  
cznego we Lwowie

założony 1883 r., poświę-  
cone sprawom techni-  
cznym. Przedpłata roczna  
18 kor., 15 marek, 7 rubl.

**Lwów,**  
ul. Zimorowicza.



## Langen i Wolf

— Fabryka motorów. —

Wiedeń X, Luxenburgerstrasse 53.

dostarczają znane w świecie

## oryginalne motory „OTTO“

dla ogrzewania naftą, gazem ziemnym i t. p. gazem ssanym generatorowym,  
miałem kokсовым, węglem drzewnym. Pierwszorzędne referencje na każde życzenie.

Biurow sprzedaży dla Galicyi i Bukowiny:  
Karol Krejcar, Lwów, ul. Jabłonowskich 2 i Zielona 6.

19





## WODOCIĄGI

dla miast, gmin, folwarków, **zakładów kąpielowych**, fabryk, ogrodów, gmachów publicznych, domów prywatnych i t. d.

Poszukiwanie i uchwycenie źródeł. — Wiercenie studzien. — Ustawianie pomp. instalacje domowe z klozetami, łazienkami i t. d.

Centralne

## Ogrzewanie

wszelkich systemów

## i Wentylacje

Łaźnie. — Mechaniczne Pralnie, Suszarnie i t. d.

projektują i wykonują

# Inżynier Leonard Nitsch i Spółka,

Kraków, ul. Kolejowa L. 18.

Najlepsze referencje z dotychczas wykonanych robót.

Kosztorysy bezpłatnie.

11

# Cegielnia Parowa

spadkobierców ś. p.

## Franc. Górniaka w Sibicy,

p. Cieszyn.

Poleca Szan. P. T. Publiczności wyroby własne, jako to: cegłę murową (maszynową i ręczną), cegłę brukową (dłazkówkę), cegłę kanałową, cegłę żłobową, cegłę studzienną, cegłę kominową, dachówkę żłobkową (falcowaną), rurki do osuszania gruntów (drenowania) i t. d.

12



**KRAJOWE KURSA**


dla  
**PRZEMYSŁU  
KIERAMICZNEGO**

w Podgórzu

Kształcą personal  
pomocniczy dla  
wszelkich zakładów  
ceramicznych.

Nauka trwa 18 miesięcy  
i rozpoczyna się corocznie  
z dniem 1 paźdź.

6 Nauka bezpłatna.

**Stożki Segera,**

jedyną i najlepszą kontrolę dobrego i taniego  
wypalania wszelkich wyrobów z gliny, dostarcza

**J. Lombardo**

chemik technolog

w Podgórzu, ul. Rejtana 8.

\*\*\*\*\*

**PATENTY na wynalazki** wyjednywa

**Inżynier Stan. Dzbański**

przysięgły Rzecznik patentowy

Wiedeń VII. Lindengasse 2 w pobliżu c. k.  
urzędu patentowego).

9

Redaktor odpowiedzialny: Inżynier Karol Rolle

**J. Elias,**

**Praga-** Przedmieście Karola  
(Karolinenthal)

**Chemiczna fabryka farb i szkliv**

dostarcza **staro-niemieckie szkliva kaflarskie**, najmialsze na sposób majsnerski. **Specyalność: Przeźroczyste szkliva** dostosowane do pólw Voitsbergerskich, nie pękające. **Farby majolikowe, szkliva topione. Szamota** wysoko ogniotrwała i wypalająca się na biał.

**Gliny polewowe i wykładowe** czeskiego i zagranicznego pochodzenia. **Polewy** wypalające się na biał. **Młynki do mielenia kwarcu i skalenia.** Wszelkie materiały dla szkliv. Specyalność: Moja masa robocza przy odpowiedniej robocie przyjmuje, nawet przy szkleniu kafli na surowo bez angobowania szkliva **równomiernie i bezrysowo.**

Wsyłka opłatnie do wszystkich stacyi kolejowych.

**Arnold Werner**

we

**Lwowie**



ul. Cicha I. I.  
plac Dąbrowskiego  
I. 5.

poleca

**najtrwalsze**

**piece kaflowe**

wyrabiane

**li tylko z materiału ogniotrwałego:**

Katalogi na żądanie darmo i opłatnie.

Druk W. Poturalskiego w Podgórzu.